

สรุปผลการประเมินและปรับปรุงตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
 มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
 (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)

หน่วยงาน : สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้

แบบประเมินที่ใช้

๑. ศส. ๐๐๑ แบบบันทึกการสำรวจค้นหาจุดเสี่ยง (Safety Round Record)
๒. ศส. ๐๐๒ แบบประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเพื่อความปลอดภัย
๓. ศส. ๐๐๓ แบบคัดกรองความเสี่ยงสนามเด็กเล่น
๔. ศส. ๐๐๔ แบบประเมินสภาพแวดล้อมภายในอาคารเพื่อความปลอดภัย
๕. ศส. ๐๐๕ แบบประเมินอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้เพื่อความปลอดภัย
๖. ศส. ๐๐๖ แบบประเมินของเล่นเพื่อความปลอดภัย
๗. ศส. ๐๐๗ แบบบันทึกผลิตภัณฑ์ ของเล่น ของใช้อันตราย
๘. ศส. ๐๑๐ แบบประเมินอัคคีภัย

หน่วยงาน	รอบที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๓	รอบที่ ๒ พ.ค. ๒๕๖๓	รอบที่ ๓ ส.ค. ๒๕๖๓	ผลการ ดำเนินงาน ร้อยละ
ศูนย์เด็กเล็กวัลลภไทย เหนือ	ดำเนินการแล้ว ปรับปรุง ๖ รายการ	ดำเนินการแล้ว ปรับปรุง ๑๓ รายการ	ดำเนินการแล้ว ปรับปรุง ๓ รายการ	๑๐๐
สถานอนามัยเด็กกลาง	ดำเนินการแล้ว ปรับปรุง ๑๔ รายการ	ดำเนินการแล้ว ปรับปรุง ๖ รายการ	ดำเนินการแล้ว ปรับปรุง ๖ รายการ	๑๐๐

สรุปผลการประเมินที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

หน่วยงาน : ศูนย์เด็กเล็กเล็กวัลลภ ไทยเหนือ

๑. จากแบบประเมิน ศส. ๐๐๑ แบบบันทึกการสำรวจค้นหาจุดเสี่ยง (Safety Round Record)

ลำดับ	บริเวณ	ความเสี่ยงที่ค้นพบ	แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
๑	ห้องน้ำเด็ก	มีน้ำที่พื้นหลังการใช้งานทำให้เด็กลื่นล้ม	- เช็ดให้แห้งหลังใช้งาน / ปูผ้ายาง	ครูสุพัตรา
๒	ห้องครัว	ประตูห้องครัวเปิดทำให้เด็กมากดตุ๊กตน้ำร้อนน้ำเย็น	ปิดประตูทุกครั้ง	ครูสุพัตรา
๓	ประตูทางเข้า ห้องเรียนเด็ก	เด็กชอบยืนตรงหน้าประตูทำให้หนีบมือเวลามีคนเปิดปิด	- สอนเด็กไม่ให้ยืนที่ประตู และต้องคอยระวังการเข้า ออก	ครูจุนิธร

๒. จาก ศส. ๐๐๓ แบบคัดกรองความเสี่ยงสนามเด็กเล่น

ลำดับ	บริเวณ	ความเสี่ยงที่ค้นพบ	แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
๑	หน้าต่าง	หน้าต่างเป็นกระจกบานเลื่อน ๔ บานด้านหน้า และอยู่ต่ำกว่าพื้นไม่เกิน ๐.๙๐	- ตรวจสอบความพร้อมใช้งานทุกวัน - จัดพื้นที่ใหม่โดยหาชั้นวาง ของกันไว้เพื่อให้เด็กไม่สามารถเข้าถึง	ครูกาญจนา

๓. ศส. ๐๐๖ แบบประเมินของเล่นเพื่อความปลอดภัย

ลำดับ	บริเวณ	ความเสี่ยงที่ค้นพบ	แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
๑	ของเล่น	- มีสายเชือก	- คัดแยกและเก็บใส่กล่อง ไม่ให้เด็กสามารถนำมาเล่น ด้วยตนเอง และเมื่อ นำมาใช้เพิ่มความ ระมัดระวังขณะเล่น	ครูอรุณโรจน์

๔. ศส. ๐๐๗ แบบบันทึกผลิตภัณฑ์ ของเล่น ของใช้อันตราย

ลำดับ	บริเวณ	ความเสี่ยงที่ค้นพบ	แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
๑	ของเล่นพลาสติก รูปทรงต่างๆ ขนาด เล็ก	- มีขนาดเล็กที่สามารถอมและ หลุดกลืนเข้าคอได้	- เก็บคัดแยกทิ้ง	ครูน้ำเพชร เกิดคล้าย

สรุปผลรอบการประเมินที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

หน่วยงาน : ศูนย์เด็กเล็กเล็กวัลลภ ไทยเหนือ

๑. จากแบบประเมิน ศส. ๐๐๑ แบบบันทึกการสำรวจค้นหาจุดเสี่ยง (Safety Round Record)

ลำดับ	บริเวณ	ความเสี่ยงที่ค้นพบ	แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
๑	ห้องน้ำ ผู้อำนวยการ	- เด็กสามารถเข้าไปและล็อกประตูอาจทำให้เด็กติดอยู่ด้านในได้	- ทำป้ายเตือนเพื่อให้ปิดหลังใช้งาน	ครูอุบลรัตน์ ครูอนุสรณ์
๒	ห้อง ๒-๓	- พัดลมดูดอากาศ เสียและไม่มีฝาครอบทำให้มีฝุ่นแมลงหรือสัตว์ขนาดเล็กเข้ามาในห้องและอาจกัดเด็กได้	- แจ้งกลุ่มผู้อำนวยการ ทำเรื่องซ่อม	ครูอุบลรัตน์ ครูอนุสรณ์

๒. จากแบบประเมิน ศส. ๐๐๒ ความเสี่ยงสนามเด็กเล่น

ลำดับ	บริเวณ	ความเสี่ยงที่ค้นพบ	แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
๑	สนาม BBL	- ขาดป้ายแสดงรายละเอียดที่บอกอายุ วิธีการเล่น เครื่องเล่น - ขาดบันทึกและรายงานการบาดเจ็บ - หลักฐานแสดงการตรวจสอบหรือระเบียบการใช้สนามเด็กเล่น	- จัดทำป้ายบอกรายละเอียดเครื่องเล่น - บันทึกรายงานการบาดเจ็บ ใช้การแบบบันทึกใน	ครูภัทรพิราพร
๒	สนามหญ้าเทียม	- สนามไม่ได้ระบุชื่อผู้รับผิดชอบการติดตั้งเครื่องเล่น - พื้นสนามไม่รองรับการตกกระแทก - ขาดป้ายแสดงรายละเอียดที่บอกอายุ วิธีการเล่น เครื่องเล่น - ขาดบันทึกและรายงานการบาดเจ็บ	- จัดทำป้ายบอกรายละเอียดเครื่องเล่น - บันทึกรายงานการบาดเจ็บ ใช้การแบบบันทึกในห้องพยาบาล	ครูภัทรพิราพร

ลำดับ	บริเวณ	ความเสี่ยงที่ค้นพบ	แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
		- หลักฐานแสดงการตรวจสอบหรือระเบียบการใช้สนามเด็กเล่น		

๓. ศส. ๐๐๔ แบบประเมินสภาพแวดล้อมภายในอาคารเพื่อความปลอดภัย

ลำดับ	บริเวณ	ความเสี่ยงที่ค้นพบ	แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
๑	หน้าต่าง	- หน้าต่างเป็นกระจกบานเลื่อน ๔ บาน ด้านหน้า และอยู่ต่ำกว่าพื้นไม่เกิน ๐.๙๐	- ตรวจสอบความพร้อมการใช้งานทุกวัน - จัดพื้นที่ใหม่โดยหาชั้นวางของกันไว้เพื่อให้เด็กไม่สามารถเข้าถึง	ครูนุสรรา ครูอัญชลี

๔. ศส. ๐๐๕ แบบประเมินของเล่นเพื่อความปลอดภัย

ลำดับ	บริเวณ	ความเสี่ยงที่ค้นพบ	แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
๑	ของเล่น	- มีสายเชือก	- คัดแยกและเก็บใส่กล่องไม่ให้เด็กสามารถนำมาเล่นด้วยตนเอง และเมื่อนำมาใช้เพิ่มความระมัดระวังขณะเล่น	ครูอรุณโรจน์

๕. ศส. ๐๐๗ แบบบันทึกผลิตภัณฑ์ ของเล่น ของใช้อันตราย

ลำดับ	บริเวณ	ความเสี่ยงที่ค้นพบ	แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
๑	- ไม้บล็อกที่มีขนาดใหญ่	- เด็กนำมาทาบข้างปา ทำให้เกิดอันตราย	- เก็บคัดแยกไว้ไม่นำมาให้เด็กเล่น	ครูน้ำเพชร เกิดคล้าย

สรุปผลรอบการประเมินที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

หน่วยงาน : ศูนย์เด็กเล็กเล็กวัลลภ ไทยเหนือ

๑. จากแบบประเมิน ศส. ๐๐๑ แบบบันทึกการสำรวจค้นหาจุดเสี่ยง (Safety Round Record)

ลำดับ	บริเวณ	ความเสี่ยงที่ค้นพบ	แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
๑	ห้องครัว	- มุ้งลวดห้องครัวชำรุด ทำให้ หนูและสัตว์เลื้อยคลาน สามารถเข้ามาได้	- ดำเนินการรื้อเรื่องแจ้งซ่อม	ครูอุบลรัตน์ ครูอนุสรณ์

๒. ศส. ๐๐๕ แบบบันทึกผลิตภัณฑ์ ของเล่น ของใช้อันตราย

ลำดับ	บริเวณ	ความเสี่ยงที่ค้นพบ	แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
๑	- ของเล่น พลาสติกชำรุด และมีชิ้นส่วน ขนาดเล็ก	- เด็กอาจนำของเล่นหรือ ผลิตภัณฑ์ที่มีชิ้นส่วนขนาด เล็ก มาอมหรือหยิบเข้าปาก และจุมุก	- เก็บคัดแยกไว้ไม่ นำมาให้เด็กเล่น	ครูน้ำอรุณโรจน์

๓. ศส. ๐๐๖ แบบประเมินของเล่นเพื่อความปลอดภัย

ลำดับ	บริเวณ	ความเสี่ยงที่ค้นพบ	แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
๑	ของเล่น	- มีสายเชือก	- คัดแยกและเก็บใส่ กล่องไม่ให้เด็ก สามารถนำมาเล่น ด้วยตนเอง และเมื่อ นำมาใช้เพิ่มความ ระมัดระวังขณะเล่น	ครูอัญชลี

สรุปผลรอบการประเมินรอบที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

หน่วยงาน : สถานอนามัยเด็กกลาง

๕. จากแบบประเมิน ศส. ๐๐๑ แบบบันทึกการสำรวจค้นหาจุดเสี่ยง (Safety Round Record)

ลำดับ	บริเวณ	ความเสี่ยงที่ค้นพบ	แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
๑	สนามเด็กเล่น	ม้าโยกพลาสติก ชำรุด แตก	นำออกจากบริเวณสนาม	ครูสิริมา พาลาภ
๒	สนาม BBL	บันไดขึ้นบ้านชำรุด	ดำเนินการให้ช่างแก้ไขแล้ว	ครูสิริมา พาลาภ
๓	ชั้น ๒ ห้องเด็กอ่อน	๑. ประตูเข้าออกห้อง ๒. ตู้คัดกรองฝุ่น วางใกล้มือเด็ก	ติดสติ๊กเกอร์ที่ประตู หาจุดวางที่เหมาะสม	ครูประสพสุข เผือกศรี

๖. จากแบบประเมิน ศส. ๐๐๒ แบบประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเพื่อความปลอดภัย

ลำดับ	บริเวณ	ความเสี่ยงที่ค้นพบ	แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
๑	ถนน	๑. ไม่มีทางเท้า ทางข้ามไม่ เหมาะสม ๒. รถใช้ความเร็วเกิน ๓๐ กม./ ชั่วโมง	ติดป้ายเตือน	ครูเบญจวรรณ
	แหล่งน้ำ (สนาม BBL)	- มีบ่อน้ำที่มีความลึกและไม่มีที่ กั้น	ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อย แล้ว	ครูเบญจวรรณ
	ต้นไม้ที่สนามใหญ่	- มีลูกของต้นไม้ชอกกานี	แจ้งกลุ่มอำนวยการแก้ไข	ครูเบญจวรรณ

๗. ศส. ๐๐๓ แบบคัดกรองความเสี่ยงสนามเด็กเล่น

ลำดับ	บริเวณ	ความเสี่ยงที่ค้นพบ	แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
๑	สนามเด็กเล่น	๑. ไม่ระบุชื่อผู้รับผิดชอบและ หลักฐานการแก้ไขอุปกรณ์ ๒. ป้ายบอกวิธีเล่นและอายุเด็ก ๓. เครื่องเล่นมีพื้นที่ไม่ปลอดภัย ๔. ขาดที่ยึดให้มั่นคง ๕. ขาดบันทึกรายงานการ บาดเจ็บ	๑. กำหนดผู้รับผิดชอบ ๒. ป้ายและบันทึกรายงาน การบาดเจ็บ	ครูวิมล หมวกแสง

๘. ศส. ๐๐๔ แบบประเมินสภาพแวดล้อมภายในอาคารเพื่อความปลอดภัย

ลำดับ	บริเวณ	ความเสี่ยงที่ค้นพบ	แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
๑	พื้น บันได และ ระเบียง	- ไม่มีราวบันได และสภาพลื่น	- แจ้งแม่บ้านทำความสะอาด ไม่ให้มีน้ำขัง	ครูโสภา คร่ำมา
๒	ระบบไฟฟ้า	๑. เครื่องใช้ไฟฟ้า ไม่มีสายดิน ๒. ไม่มีการเดินสายรางไฟ เป็น ปลั๊กพวง	- แจ้งกลุ่มอำนวยการ สถาบันฯตรวจสอบ	ครูวิภา พุຍมา

๙. ศส. ๐๐๕ แบบประเมินอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้เพื่อความปลอดภัย

ลำดับ	บริเวณ	ความเสี่ยงที่ค้นพบ	แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
๑	อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้	- ไม่มั่นคง ไม่มีที่ยึด -	- แจ้งกลุ่มอำนวยการ สถาบันฯตรวจสอบ	ครูวรรณา ฉิวเฉื่อย
๒	สำหรับเด็กเล็ก	- หัวนมหลอกไม่ได้มาตรฐานไม่ มีสายคล้องคอ	- งดใช้และแจ้งผู้ปกครองให้ ทราบ	นภาพิพย์ ทองอม

๑๐. ศส. ๐๐๖ แบบประเมินของเล่นเพื่อความปลอดภัย

ลำดับ	บริเวณ	ความเสี่ยงที่ค้นพบ	แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
๑	ของเล่น	- มีสายเชือก	- คัดแยกและเก็บใส่กล่อง ไม่ให้เด็กสามารถนำมาเล่น ด้วยตนเอง และเมื่อ นำมาใช้เพิ่มความ ระมัดระวังขณะเล่น	ครูวรรณา ฉิวเฉื่อย

๑๑. ศส. ๐๐๗ แบบบันทึกผลิตภัณฑ์ ของเล่น ของใช้อันตราย

ลำดับ	บริเวณ	ความเสี่ยงที่ค้นพบ	แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
๑	ของเล่นบล็อกไม้	- แตกหัก	- เก็บคัดแยกทิ้ง	ครูสายชล ศรีทวีภาศ

สรุปผลรอบการประเมินรอบที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

หน่วยงาน : สถานอนามัยเด็กกลาง

๑. จากแบบประเมิน ศส. ๐๐๒ แบบประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเพื่อความปลอดภัย

ลำดับ	บริเวณ	ความเสี่ยงที่ค้นพบ	แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
๑	รั้วและประตูรั้ว	- ขาดการสำรวจความแข็งแรงของรั้ว - ไม้มั่นคงแข็งแรง ล้อเลื่อนฝืด มีโอกาสหลุดออกมาจากล้อ	- เขียนใบแจ้งซ่อมและประสานเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการเพื่อลงดูแก้ไข	ครูเบญจวรรณ
๒	ถนน	- ไม่มีทางเท้าและรถที่รับส่งเด็กขับซีโดยใช้ความเร็ว	- ติดป้ายและประชาสัมพันธ์ทางกลุ่มไลน์ผู้ปกครอง	ครูเบญจวรรณ
๓	ต้นไม้	- มีลูกอาจจะตกลงมาเป็นอันตรายต่อเด็ก	- แจ้งอำนวยการดำเนินการตัด	ครูเบญจวรรณ

๒. ศส. ๐๐๓ แบบคัดกรองความเสี่ยงสนามเด็กเล่น

ลำดับ	บริเวณ	ความเสี่ยงที่ค้นพบ	แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
๑	สนามเด็กเล่น	๑. ไม่ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ ๒. เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นตั้งอยู่ในบริเวณไม่ปลอดภัย ๓. พื้นสูงเกิน ๗๕ CM ที่นั่งชิงช้าไม่เป็นแผ่นยาง ๔. ขาดป้ายแสดงรายละเอียดที่บอกอายุ วิธีการเล่น เครื่องเล่น ๕. ขาดบันทึกและรายงานการบาดเจ็บ ๖. หลักฐานแสดงการตรวจสอบหรือระเบียบการใช้สนามเด็กเล่น	- จัดทำป้ายบอกรายละเอียดเครื่องเล่น - ระเบียบการใช้สนามเด็กเล่น - บันทึกรายงานการบาดเจ็บ ใช้การแบบบันทึกใน	ครูวิมล หมวกแสง

๓.ศส. ๐๐๔ แบบประเมินสภาพแวดล้อมภายในอาคารเพื่อความปลอดภัย

ลำดับ	บริเวณ	ความเสี่ยงที่ค้นพบ	แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
๑	บันได	- ไม่มีราวจับสำหรับเด็ก	- เพิ่มความระมัดระวังเมื่อต้องมีการเคลื่อนย้ายเด็กจัดครุค่อยดูบริเวณบันได	ครูกรกณัฐ์ เสตะประมณฑ์ตรี

๔. ศส. ๐๐๕ แบบประเมินอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้เพื่อความปลอดภัย

ลำดับ	บริเวณ	ความเสี่ยงที่ค้นพบ	แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
๑	อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้	- โต๊ะเก้าอี้ มีขนาดไม่เหมาะสมกับเด็ก	- เพิ่มความระมัดระวังในการใช้งาน	ครูกรกณัฐ์ เสตะประมณฑ์ตรี

๕. ศส. ๐๐๖ แบบประเมินของเล่นเพื่อความปลอดภัย

ลำดับ	บริเวณ	ความเสี่ยงที่ค้นพบ	แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
๑	ของเล่น	- มีสายเชือก	- คัดแยกและเก็บใส่กล่องไม่ให้เด็กสามารถนำมาเล่นด้วยตนเอง และเมื่อนำมาใช้เพิ่มความระมัดระวังขณะเล่น	ครูโสภา คร่ำมา

๖.ศส. ๐๑๐ แบบประเมินอัคคีภัย

ลำดับ	บริเวณ	ความเสี่ยงที่ค้นพบ	แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
๑	ถังดับเพลิง	- ขาดการตรวจสอบ	- จัดทำเอกสารบันทึกการตรวจสอบ	ครูรัตนา สมใจ

สรุปผลการประเมินรอบที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

หน่วยงาน : สถานอนามัยเด็กกลาง

๑. ศส. ๐๐๑ แบบบันทึกการสำรวจค้นหาจุดเสี่ยง (Safety Round Record)

ลำดับ	บริเวณ	ความเสี่ยงที่ค้นพบ	แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
๑	สนามเด็กเล่น ข้างเสาธง	ดินยุบตัวตรงบริเวณสนามเด็ก เล่นข้างเสาธง	ถมทรายและปิดการใช้งาน บริเวณนั้นจนกว่าจะมีการ ดำเนินการแก้ไขที่สาเหตุ	ครูสิริมา พาลาภ
๒	สนาม BBL	พื้นบ้านไม้ของสนามเล่น BBL มีตะปูโผล่ขึ้นมา	ดำเนินการให้ช่างแก้ไขแล้ว	ครูสิริมา พาลาภ
๓	สนามใหญ่เสาธง	ลูกไม้ต้นมะฮอกกานีตกอาจทำ ให้เกิดอันตรายและต้นน้ำเต้า อินเดียมีฝิ่งมาตอมดอกไม้อาจ ทำให้เกิดอันตรายแก่เด็ก	แจ้งกลุ่มอาคารสถานที่ตัดลูก และดอกออก	ครูสิริมา พาลาภ

๒. จากแบบประเมิน ศส. ๐๐๒ แบบประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเพื่อความปลอดภัย

ลำดับ	บริเวณ	ความเสี่ยงที่ค้นพบ	แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
๑	รั้วและประตูรั้ว	- ขาดการสำรวจความแข็งแรง ของรั้ว - ไม้มั่นคงแข็งแรง ล้อเลื่อนฝืด มีโอกาสหลุดออกมาจากล้อ	- รอดำเนินการซ่อม	ครูเบญจวรรณ

๓. ศส. ๐๐๖ แบบประเมินของเล่นเพื่อความปลอดภัย

ลำดับ	บริเวณ	ความเสี่ยงที่ค้นพบ	แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
๑	ของเล่น	- มีสายเชือก	- คัดแยกและเก็บใส่ กล่องไม่ให้เด็ก สามารถนำมาเล่น ด้วยตนเอง และเมื่อ นำมาใช้เพิ่มความ ระมัดระวังขณะเล่น	ครูโสภา คร่ำมา